

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
для инвалидов общественного здания**

Наименование объекта	Корпус 3 Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Научно-практический реабилитационный центр»		
Фактический адрес	г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 15, корпус 3		
Юридический адрес	г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 15, корпус 3		
Округ, район	Северо-Восточный административный округ города Москвы		
Телефон/ E-mail	8(499)200-10-10/ nprc@mos.ru, nprc@dszn.ru		
Вид деятельности	социальное обслуживание (основной код ОКВЭД 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая)		
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы		
Форма собственности объекта	Собственность города Москвы (код по ОКФС 13 Собственность субъектов Российской Федерации)		
Размещение объекта (все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги) отдельно стоящее здание; здание нежилое/жилое; этажи, на которых оказываются услуги населению – 1,2,3,4 эт.			
Количество и назначение входов	6(главный -1, остальные -эвакуационные)		
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	227 чел.		
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья			
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому			
Возможность дистанционного обслуживания			

**1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов**

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле- коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	доступно полностью	доступно полностью	доступно частично	доступно частично
Входная группа	доступно полностью	доступно полностью	доступно частично	доступно частично
Пути движения	доступно полностью	доступно полностью	доступно частично	доступно частично
Зона оказания услуги	доступно полностью	доступно полностью	доступно частично	доступно частично
Санитарно-бытовые помещения	доступно полностью	доступно полностью	доступно частично	доступно частично

**2. Доступность объекта для инвалидов**

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	доступно полностью	доступно полностью	доступно частично	доступно частично
Доступность услуги	доступно полностью	доступно полностью	доступно частично	доступно частично
Доступность итоговая	доступно частично			

**3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта**

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
Вход (входы) в здание	Не нуждается
Путь (пути) движения внутри здания	Не нуждается
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Не нуждается
Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
Все зоны и участки объекта в целом	Не нуждается

\* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации \_\_\_\_\_

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от « 27 » марта 2018 г.,

Дата составления паспорта « 27 » марта 2018 г.

Руководитель организации  
Усырникова Б.А./

Председатель общественной организации инвалидов  
М.П. Лиаснозова Ф.И.О.

